






A1 Grano-Buderoser Mühlenfließ

Überhänger im GU-Streifen



A1.5 Lutzke Überleitung oh Grano
Holzung, Bruchholz punktuell (Foto)









A1

A2


A2 Alte Mutter Blatt 2

Punktuell Überhänger





A2.1a
Wiesengraben 76c Gr. Breesen
Abfluss-QS und GU-Streifen



A1

A2

A3


A2.4b Zuleiter 81 Guben
Überhänger und Abfluss-QS
zuwachsend



A2

A3.2 Knüppeldammgraben

Abfluss-QS zuwachsend und
Bruchholz; Überhänger



A4

A4 Graben IV Guben

einseitigen Baumbewuchs mit
Überhängern (aufasten)



Stall Landw. Richter

A4.1 Zubringer 71 und
A4.1d Wiesengraben 71 Guben


Abflussprofil zuwachsend und
Überhänger in GU-Streifen



A4.2 Graben A


einseitigen Baumbewuchs
mit Überhängern (aufasten)


n. Wilschitz




A4.3 Verlängerung Graben IV
Guben Reichenbach

Baumbewuchs im QS und
Überhänger f. einseitige GU






A5.1 Umlaufgraben Schenkendöbern
punktuell Astwerk und Aufwuchs im
Gu-Streifen auslichten



A7 Lutzke Blatt 1 / 2


einseitigen Baumbewuchs
mit Überhängern aufasten


A7 Lutzke





A7 Lutzke Blatt 2 /2

einseitigen Baumbewuchs
mit Überhängern aufasten










Abflusshinderliches
Strauchwerk direkt aus
der Sohle entfernen

Graben nachprofilieren

Gr Drewitz

Vorh. Auslass Rohr c. DN 300


Schieben Vorw.



A7 Lutzke


A7.71 Rosengraben

Linksseitigen Baumbewuchs mit
Überhängern aufasten, auslichten




B1 Schwarze Fließ Blatt 1 / 3

Punktuell Baumbewuchs mit
Überhängern aufasten, auslichten




B1 Schwarze Fließ Blatt 2 / 3

Baumbewuchs im Bereich des
Dükers auslichten, Bäume über
Bauwerk entfernen




B1 Schwarze Fließ Blatt 3 / 3

Punktuell Überhänger und Aufwuchs
im Abflussprofil auslichten



B2 Altes Mutterfließ

links Einzelgehölz für GU-Profil
aufasten




B2.3b Wiesengraben 14 Deulowitz
und
B2.3c Wiesengraben 13 Deulowitz

Unterhaltungsprofil zuwachsend,
und Bruchholz



B2.5 Westgraben Deulowitz

Wildwuchs oh Weg „Alt Deulowitz“
Zur Vorbereitung Reprofilierung




Kaltenborn

B3


B3.1 Binnengraben 4 Guben

Baumreihe Überhänger und
QS-Einwuchs auslichten




C2 Eilenzfließ

Baumbewuchs mit Überhängern
aufasten, auslichten




E1 Graben 9 Forst – Bademeusel

entlang linker Waldkante Überhänger
und Bruchholz




E5 Graben 1 Bahren

zugewachsene QS, zur Profilierung
freiräumen



F1 Föhrenfließ (Waldbereiche)

Entlang der Waldkanten Rückschnitt
von Überhängern, Bruchholzbeseitigung
aus GU-Streifen (punktuell)




Überhänger
behindern GU
uh FESM S 08

G3.1 Graben an der Malxe
Rückschnitt Astwerk der Überhänger




H. Konzack
10.10.2024 per app



G3.4 Brussengraben Oberlauf
Blatt 1/2
Punktuelle Baumschnitt Engstelle



G3.4 Brussengraben Oberlauf
Blatt 2/2
Überhänger und Abfluss-QS
Rückschnitt für 1 seitige GU



G3A

G3.8 Binnengr. 6 Drachhausen

Punktuell Baumverschnitt im
Profil, auslichten/ ausasten



G3.13 Graben 1 Drehnöw


Vor Mündung in die Malxe, starke Überhängern aufasten bzw. auslichten



G3.4 Brussengraben


G3.41 Binnengr. 4 Drachhausen

Punktuelle Baumbewuchs mit
Profil, auslichten/ ausasten





G3.5 – G3.54 Gräben im Fuchsluch

QSè-zuwachsend und Überhänger verhindern GU und Abfluss



G3A Fuchsluchgraben
2 Stellen
Baumbewuchs im QS aufasten
Baumbewuchs auf Bauwerk entfernen





G4.1 westlicher Piatergraben

Einseitig starke Überhängern
aufasten bzw. auslichten.
Bäume auf Bauwerk entfernen




G5 Präsidentengraben Turnow
Blatt 1

Punktuell Bäume aus Abfluss-QS
und auf Bauwerken entfernen




G5 Präsidentengraben Turnow
Blatt 2

Punktuell Bäume aus Abfluss-QS
und auf Bauwerken entfernen




G5.1 Hauptgraben Turnow
Blatt 1

Punktuell Bäume aufasten




G5.1 Hauptgraben Turnow
Blatt 2

Profil oh Rohrleitung und
GU-Streifen zuwachsend




G5.4 Feldgraben Turnow

Profil oh. Mündung in
Präsidentengraben zuwachsend



H1.5 Peitzer Hauptgraben
H1.51 Zuleiter zum Peitzer Hauptgraben

Graben-QS zuwachsend, punktuelle
Gehölzentnahme und Aufstung



H1.72 bis Kohlebahn
bereits beräumt

H1.72 Bärenbrücker Hauptgraben

Fortsetzung Gehölzentnahme in
Vorbereitung der Weiterführung
der Reprofilierung (aus 2024)



H2.1 Jänschwalder Graben
2 Stellen
Baumbewuchs im QS aufasten
Baumbewuchs auf Bauwerk entfernen




H2.11a Graben 73c Lindengraben – Stadtgraben
aufkommender Baumbewuchs in Gewässersohle




H2.12 Graben 7 Jänschwalde

aufkommender Baumbewuchs in
Gewässersohle unterbinden




H2.13 Fw-Zuleiter II


starker Überhang vom linken Ufer
verhindert Sohlunterhaltung im Zuleiter





H4 Tauergraben
Abschnittsweise starke Überhänger
verhindert GU, Aufastung erforderlich
Bruchholzbeseitigung im QS



H4.3 Förstergraben
2 Stellen
Baumbewuchs im QS aufasten
Baumbewuchs auf Bauwerk entfernen




J1A Tranzitz Autobahn – Verteiler Kathlow
Blatt 1 / 2
Fehlender Gu-Streifen verhindert
Gewässerunterhaltung Abflusssicherung



J1 Tranitz

J1A Tranitz Autobahn – Verteiler Kathlow
 Blatt 2 / 2
 Fehlender Gu-Streifen verhindert
 Gewässerunterhaltung Abflusssicherung



Komptendf.

J2.2x Binnengraben 5 Roggosen

Baumbewuchs im QS
Auslichten für Reprofilierung




J4.2 Binnengraben 1 Roggosen

U. Fehlig, S. Kairys OT mit Anwohnern 23.09.2025


Fließrichtg. rechts 1 aufkommende Weide
da links Ufer verbaut und bewachsen (Foto)








Gemarkung Kahsel, Flur 1, Flurstück 218 – Eigentum Gemeinde



J7 Bloischdorfer Hauptgraben
J7.2 Kiebitzgraben
J7.12 Binnengr. 1 Gr. Luja


Überhänger am J7 und 2 punkt. Engstellen behindern Abfluss und GU





M Kunze
25.06.2025
Befahrung

Kl. Loitz



J9 Dubitzgraben
J9.2 Flugplatzgraben Reuthen
J9.3 Dorfgraben Reuthen


Bäume im Querschnitt und Überhänger behindern Abfluss und GU



v. Drieschn. Vorw.


K2.4 Grenzgraben Bohsd.-Vorwerk

linkes Ufer erhebliche Überhänger an der
Waldkante behindern GU uh Weschkenteich




K3.3 Binnengr. 1 Trebendorf und
K3.31 Binnengr. 2 Trebendorf


erhebliche Überhänger in der Strecke
behindern GU der Sohle



K4.2 „Graben 32a Gahry“

erhebliche Überhänger am linken Ufer






Einzelbaum auf
Bauwerk MALX S 14





Keine Einwände.
Beseitigung bitte ab 01.10.2025
Hfß dr. Söbke km
CU SPN / UNB
17.03.25 / 20




L1 Malxe Bereich Forst
2 te Stelle
Einzelbaum auf Bauwerk









L3.4 Graben 37 Gr. Janmo
Abfluss-QS zuwachsend









Foto Graben 18 Überhänger Höhe Schacksdf Teiche









Lua 1 Laus. Neiße
Baumaßnahme Einlass SW I Briesnig
Baufeldfreimachung f. Umbau Einlass

Frauendorf



Lua 12 Spree
Oh Frauendorf Zuwegung Bereich alte
Baggertrasse, da Brücken Frauendf. Mit
Lastbegrenzung







M1A Hammergraben
Blatt 1/ 2 Bereich SPN-Kreis
Lichttraumschnitt für Durchfahrt Mähboot
Mündung in Malxe bis Brücke Drachhausener Weg




M1A Hammergraben
Blatt 2/ 2 Bereich Cottbus
Lichtraumschnitt für Durchfahrt Mähboot




M2.1 Döbbrick-Maiberger Grenzgraben
Abfluss-QS und Überhänger aufasten





M2.64 Graben an der Müllkippe Saspow
Überhänger aufasten


Maiberg



Bewuchsrückschnitt
Abfluss-QS und Überhänger


M2A Schwarzer Graben
(uh Knochenplatz)

Abfluss-QS und Überhänger aufasten




M6.1 Freigraben Neuendorf

QS zuwachsend, Entnahme für
Grundräumung




N1 Abschlag Trinitz zur Spree

Herstellung Gu-Streifen und Rückschnitt
von Aufwuchs im Betongerinne




Holzung für erf. Grundräumung
„Zum Grünen Wald“ Kahren




N3B Graben 10 Kahren (OL)

Punktueller Gehölzentnahme an
Durchlass-Bauwerken

Kahren





U. Fehlig 19.08.2025 per app
Ortstermin Haidemühl mit Stadtverwaltung
und Ortsbeirat


P2.5 Binnengraben 2 Sellessen
P2.52 HW-Zulauf zu Binnengr. 2 Sellessen

Graben mit starkem Gefälle
Punkt. Gehölze in der Sohle und an Bauwerken




S1.2 Zulauf zu Saccassner Vorfluter

R. Worrack 08.08.2025 per app
keine Bearbeitung mehr möglich (Foto)



S1a Dolkigraben

Abfluss-QS im Mündungsbereich



S1b Koloniegraben Fehrow

Abfluss-QS und Überhänger aufasten

