

SYNLAB Umweltinstitut LAG GmbH · Südstraße 7 · 03130 Spremberg

 Telefon: +49 3564-5496-101  
 Fax: +49 3564-5496-105

E-Mail: lag-info@synlab.com

IPE

 Ing.- und Planungsbüro Espe  
 Herrn Espe  
 An der Pastoa 13  
**03042 Cottbus**

### Prüfbericht

Projektbezeichnung: **Schlammablagerungen Welzow-Süd**
 Auftrag-Nr.: **17/00502**  
 Prüfbericht-Nr.: 170717071  
 Ihre Auftrags-Nr.: 1503  
 Probenehmer: Auftraggeber  
 Probenahme am: 06.07.2017  
 Probeneingang: 06.07.2017  
 Probe-Nr.: 201709279  
 Probenbezeichnung: P 4-Splitt Proschim  
 Prüfzeitraum: 06.07.2017 bis 14.07.2017  
 Anlagen: keine

#### Prüfergebnis:

Freigabe: MKE


Untersuchungsparameter	Dimension	Analysenwert	Prüfmethode
Trockenrückstand (TR)	Ma.-%	96,3	DIN ISO 11465
Königswasseraufschluss			DIN EN 13657
Arsen	mg/kg TR	31,0	DIN EN ISO 11885
Blei	mg/kg TR	22,0	DIN EN ISO 11885
Cadmium	mg/kg TR	<0,1	DIN EN ISO 11885
Chrom, gesamt	mg/kg TR	47,3	DIN EN ISO 11885
Kupfer	mg/kg TR	22,7	DIN EN ISO 11885
Nickel	mg/kg TR	7,92	DIN EN ISO 11885
Quecksilber	mg/kg TR	<0,1	DIN EN 1483
Zink	mg/kg TR	33,5	DIN EN ISO 11885

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die Prüfgegenstände.

Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums auszugsweise nicht vervielfältigt werden. Die Akkreditierung gilt für alle in der Urkunde aufgeführten Parameter.

Spremberg, den 17.07.2017

  
 Michaela Kerger  
 Laborleiterin

  
 Susann Grahl  
 Laborleiterin
